No.	Regist	Name	Built	Year O	Year O	Scrapp	Other
		Ikarus-Zemun IK160P	?	?	?	?	
		Ikarus-Zemun IK160P	?	?	?	?	
		Ikarus-Zemun IK160P	?	?	?	?	
P10503	PTU H177	Mercedes-Benz O305G	1982	2001	2012	2013	10.09.1982□ □ □ □ Zezłomowany w Słodkowie 03.2013
P50613	PTU J113	Ikarus-Zemun IK160P	1985	1985	2002	2002	Data pierwszej rejestracji: 20.08.1985□ □ 20.08.1985 - KNA 67
P60590	PTU 22AA	Autosan H9-21	1986	1986	2007	2007	
	PTU R496	Autosan H9-35	1986	1986	2009	2009	
	KNB 014R	Ikarus-Zemun IK160P	1986	1986	?	?	Pierwsza rejestracja: 11/08/1986
	PTU X989	Autosan H9-21	1986	1987	2009	2009	Status rejestracji: wyrejestrowany 25.06.2009 Demontaż na wn
P60631	PTU K602	Autosan H9-21	1986	1986	2008	2008	
P60508	PTU J509	Autosan H9-35	1986	1986	2008	2008	
	PTU W978	Autosan H9-21	1987	1987	2009	2009	
	PTU X997	Autosan H9-21	1987	1987	2010	2010	
P70706	PTU K544	Jelcz PR110D Lux	1987	1987	2010	2010	10.11.1987
P70664	PTU 09AA	Jelcz L11	1987	1987	2006	2006	22.09.1987 - 30.03.2006
P70725	PTU K971	Autosan H9-21	1987	1987	2008	?	
P70724	PTU L962	Autosan H9-21	1987	1987	2010	2010	
P70643	PTU V959	Autosan H9-21	1987	1987	?	2010	
P70693	PTU J045	Jelcz L11	1987	1987	2006	2006	Status rejestracji: wyrejestrowany 30.05.2006 Demontaż na wn
P70506	PTU X382	Autosan H9-21	1987	1987	2011	2011	
	PTU X987	Autosan H9-21	1987	1987	2008	2008	Pierwsza rejestracja: 31.08.1987□ □ Wyrejestrowany: 25.02.20
P70570	PTU W975	Autosan H9-21	1987	1987	2007	?	
P70591	PTU N134	Autosan H9-21	1987	1987	2011	2011	
P70663	PTU Y878	Jelcz L11	1987	1987	2005	?	
P80635	PTU X417	Autosan H9-21	1988	1988	2014		
84511	PTU LV64	Star 266	1988	1988			
P80712	PTU K075	Jelcz L11/2	1988	1988	2008	2008	
P80671	PTU Y882	Autosan H9-21	1988	1988	2014		
P80583	KNB 829S	Autosan H9-21	1988	1988	2006	?	
P80711	PTU K894	Jelcz L11/2	1988	1988	2006	2006	
	PTU Y661	Jelcz L11/2	1988	1988	2010	2010	
	PTU Y881	Autosan H9-21	1988	1988	2009	2010	
P80581	PTU J243	Autosan H9-21	1988	1988	2009	2009	
P80634	PTU K621	Autosan H9-21	1988	1988	?	?	
P80591	PTU Y932	Jelcz PR110D	1988	1988	2012	2012	
P80659	PTU J746	Autosan H10-11.03	1988	1988	2009	2010	
P80505	PTU L184	Jelcz L11	1988	1988	2008	2008	
	PTU 1927	Autosan H9-21	1988		?	?	5.04.1988
	PTU Y934	Autosan H9-21	1988	1988	2013	2013	
P80545	PTU R495	Autosan H9-21	1988	1988	2011	2011	
P80687	PTU H617	Autosan H9-21	1988	1988	2011	2011	
P80688	PTU J043	Autosan H9-21	1988	1988	2011	2011	
P80516	PTU L135	Jelcz PR110D Lux	1988	1988	2005	2005	01/02/1988 - pierwsza rejestracja□ □ 21/06/2005 - wyrejestrow
	PTU X381	Autosan H9-21	1988	1988	2010	2010	11/07/1988□ □ 29/03/2010
P80613	PTU 08AA	Ikarus-Zemun IK160P	1988	1988	2008	2008	Data pierwszej rejestracji: 12.07.1988□ □ 12.07.1988 - KNB 87
P80517	PTU X396	Autosan H9-21	1988	1988	2010	2010	
P50574	PTU 32AE	Autosan H9-21	1988	1988	2014		
P90504	PTU J115	Jelcz L11/2	1989	1989	2010	2011	Pierwsza rejestracja: 16/01/1989□ □ Wyrejestrowany: 31/12/20
P90548	PTU J118	Autosan H9-21	1989	1989	2014	2014	
P20501	PTU Y877	Autosan H10-11.01	1989	1989	2011	2011	Pierwsza rejestracja: 13/11/1989
	PTU L024	Autosan H9-21	1989	1989	2011	2011	03/10/1989 - pierwsza rejestracja□ □ 27/12/2011 - wyrejestrow
P90570	PTU V651	Jelcz L11/2	1989	1989	2010	2010	
	PTU J114	Jelcz L11/2	1989	1989	2008	2008	
P90583	PTU H944	Jelcz L11/2	1989	1989	2008	2008	
P90595	PTU J191	Autosan H9-21	1989	1989	2013		
P90595	PTU K152	Autosan H9-21	1989	1989	2017	?	
P90506	PTU Y951	Ikarus-Zemun IK160P	1989	1989	2009	2009	Data pierwszej rejestracji: 25.01.1989□ □ 30.04.2003 - Zmiana
P90547	PTU J329	Autosan H9-21	1989	1989	2011	2011	
P90549	PTU K463	Autosan H9-21	1989	1989	2012	2012	
P20504	PTU H772	Jelcz PR110D Lux	1989	1989	2016	2016	Grudzień 2015.r Rozpoczęcie rozbiórki
P90501	PTU E176	Mercedes-Benz O302S Otomarsan	1989	1999	2015	2015	
P90525	PTU K076	Jelcz L11/2	1989	1989	2009	2009	Pierwsza rejestracja: 01/03/1989□ □ Wyrejestrowany: 27/11/20
P20507	PTU K327	Jelcz PR110D Lux	1989	1989	2011	2011	pierwsza rejestracja 29.08.1989□ □ wyrejestrowany 29.12.201
P90606	PTU N960	Autosan H9-21	1989	1990	2015	2015	Pierwsza rejestracja: 31/01/1990□ □ Wyrejestrowany: 08/12/20

P90503	PTU 92CX	Mercedes-Benz O302S Otomarsan	1989	1999	2014	2019	Data pierwszej rejestracji: 3.12.1993□ □ 2.02.2004 - Pierwszy
P90594	PTU L027	Autosan H9-21	1989	1989	2008	2008	Pierwsza rejestracja: 02/10/1989□ □ Wyrejestrowany: 20/08/20
P00002	PTU H796	Jelcz PR110D Lux	1990	1990	2011	2011	
P00001	PTU V164	Jelcz PR110D Lux	1990	1990	2016	2016	Od maja (?) 2016 roku w Słodkowie.□ □ 29/10/1990 - pierwsza
P00504	PTU 86CJ	Mercedes-Benz O302S Otomarsan	1990	2000	2016	2016	
P00501	PTU G985	Autosan H9-20.32	1990	2000	2014		
P00503	PTU 51CH	Mercedes-Benz O302S Otomarsan	1990	2000	2012	2013	Data pierwszej rejestracji: 29.05.1990
P90502	PTU E701	Mercedes-Benz O302S Otomarsan	1990	1999	2016	2016	29.05.1990 pierwsza rej.□ □ Wywieziony z zajezdni 26.02.16
P10006	PTU U980	Autosan H9-21	1991	1991	2016	2016	
P10004	PTU X038	Autosan H9-21	1991	1991	2011	2011	
	PTU N958	Autosan H9-21	1991	1991	2020	2020	Data pierwszej rejestracji: 12/12/1991
	PTU X988	Autosan H9-21	1991	1991	2016		Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
P100070	PTU U982	Autosan H9-21	1991	1991	?	2022	Data pierwszej rejestracji: 16/10/1991□ □ □ □ Pojazd jest włas
	KNB 107R	Autosan H9-21	1991	1991	2014	2014	19/06/1991
P10001	PTU H945	Jelcz PR110D Lux	1991	1991	2013	2019	
P20503	PTU 57AA	Autosan H10-10.01	1992	1992	2017	2017	Wygląda na to, że to pierwszy seryjny H10-10.01. Na kołach tzw
P20502	PTU W980	Autosan H9-21	1992	1992	2016	2016	Data pierwszej rejestracji: 09/03/1992
	KNB 120R	Jelcz PR110D Lux	1992	1992	?	?	1992-01-20□ □ PR 110DL
P00501	PTU 34AA	Autosan H10-12	1992	2000	2013	2013	Data pierwszej rejestracji:02/09/1992
	PTU J497	Autosan H9-21	1992	1992	?		Data pierwszej rejestracji: 02/09/1992
P30002	PTU L054	Jelcz T120	1993	1993	2020	2020	22.04.1993 pierwsza rej.□ □ 16.11.2001 PTU L054□ □ Pojazd
P70502	PTU Y982	Jelcz T120	1993	1997	2011	2011	03.07.1994 - KWB "Adamów"□ □ 28.11.2011
P30001	PTU H856	Jelcz T120	1993	1993	2012	2012	22.04.1993□ □ 31.10.2012
	PTU 83AE	Autosan H9-21	1994	1994	2020	2020	Data pierwszej rejestracji: 04/08/1994
P40004	PTU J987	Autosan H9-21.41	1994	1994	2017	2018	Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
P40001	PTU 82AE	Autosan H9-21	1994	1994	2016	2016	
P40002	PTU J967	Autosan H9-21.41	1994	1994	2020	2020	Data pierwszej rejestracji: 20/06/1994 □ □ □ □ Pojazd jest włas
P00507	PTU 36XX	Mercedes-Benz O350-15RHD	1995	2008	2016		12.10.1995 pierwsza rej.□ □ 31.12.2008 PTU 36XX□ □ 20.06.2
P50001	PTU L978	Autosan H9-21.41	1995	1995	2017		
	PTU U969	Autosan H9-21.41	1995	1995	2020		23.10.1995 pierwsza rej.□ □ 12.06.2002 PTU U969□ □ Pojazd
	PTU WC33	Setra S315 UL	1995	2010	2017		23.05.1995□ □ □ □ Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek
P500041	PTU 03AN	Autosan H9-21.41	1995	1995	2017		
	WI 436JY	Setra S315 UL	1995	2010	2017		
P500057	PTU L961	Autosan H9-21.41	1995	1995	2017	2020	
P00508	PTU 37XX	Mercedes-Benz O350-15RHD	1995	2008	2016		04.09.1995□ □ 22.07.16 Odstawiony po awarii silnika Poja
P50002	PTU 90AA	Autosan H10-10.02	1995	1995	2022	2022	Data pierwszej rejestracji - 12.09.1995r. Pojazd jest własno
	PTU WC34	Setra S315 UL	1996	2010	2017		09.05.1996□ □ 20.08.2020□ □ □ □ Lipiec 2016: ogłoszenie o p
P60005	PTU Y953	Autosan H10-10	1996	1996	2016		Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
	PTU G981	Autosan H9-21.41	1996	1996	2016		
P60001	PTU U981	Autosan H9-21.41	1996	1996	2016		Data pierwszej rejestracji: 16/05/1996
P60004	PTU X993	Autosan H9-21.41	1996	1996	2014	2014	
	PTU U974	Autosan H9-21.41	1996	1996	2013		
P60006	PTU 50AG	Autosan H10-10	1996	1996			Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
P905141	GKA XE27	MAN NÜ233 CNG	1997	2009	2020		02.12.1997 pierwsza rej.□ □ 05.08.2009 GKA XE27□ □ 18.08.
P700030	PTU H631	Autosan H10-10.02	1997	1997	2017	2021	
P70001	PTU A439	Autosan H10-10	1997	1997	2014		Data pierwszej rejestracji: 27.10.1997□ □ 6.06.2000 - Zmiana v
P70002	PTU X425	Autosan H10-10.02	1997	1997			Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
P80002	PTU R363	Autosan H10-10.02	1998	1998	2017		Pierwsza rejestracja 27/10/1998□ □ 2010 rok - Remont powyp
P900012	PTU 36AG	Otoyol M29.120 Turbo	1998	1999			Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
P10502	PTU H408	Volkswagen LT 35 TDI	1999	2001	2018		Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Dowód: http://www
P90002	PTU K979	Autosan H9-21.41	1999	1999	2017		Pierwsza rejestracja 05.11.1999□ □ Zbycie 20.04.2021
P00005	PTU E350	Autosan A1010M.08	2000	2000	2020	?	19.10.2000□ □ Lipiec 2016: ogłoszenie o pierwszej licytacji kon
P000042	WWY 60474	Iveco TurboDaily 59-12 / Kapena Thesi 2000 City	2000	2000	2017		Pierwsza rejestracja: 02.10.2000□ □ VIN zmieniony na: BWM0
P000037	PTU K896	Iveco TurboDaily 59-12 / Kapena Thesi 2000 City	2000	2000			02.10.2000□ □ Pojazd jest własnością syndyka PKS Turek. Do
P10504	PTU 9233C	Autosan A0909L.01.01	2001	2001	2017	2022	28.05.2001
P00509	ST 1575K	Mercedes-Benz O350-15SHD	2002	2008	2016		08.05.2002□ □ 11.07.2016 sprzedany do PKS Radomsko
	ZKL 13794	Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Inter 2002	2002	2002	2017		Pierwsza rejestracja: 04.02.2002□ □ ----------□ □ 01.2003 -> 02
	PTU AE25	Renault Kangoo I	2004	2004			
P50502	FGW 23979	Scania K124EB / Irizar PB 12.35	2004	2015	2016		6.10.2004 pierwsza rej.□ □ 29.05.2014 WPR 70029□ □ 31.07.
P00505	DLU 62890	Autosan A1010T.05.01	2005	2005	2017		Przyszedł do firmy 3.08.2005.r. □ □ 17.08.2017 sprzedany gdz
P00506	DLU 62891	Autosan A1010T.05.01	2005	2005	2017		PKS Turek:□ □ Przyszedł do firmy 3.08.2005.r□ □ Sprzedany
	DWR 9307K	Autosan A0909L.04.04	2006	2006	2016		
	DWL FS13	Autosan A0909L.04.04	2006	2006	2017		Pierwsza rejestracja: 14.02.2006□ □ □ □ Pojazd jest własności
P900157	PTU 2878A	Solbus ST11/I	2008	2009	2016		Przerobiony z Anglika.□ □ □ □ Pierwsza rejestracja 25.08.2009
	PK 67449	Solbus ST11	2009	2009			28.05.2009□ □ Uszkodzony, odstawiony w hali naprawczej PK
P90511	PTU 1032A	Solbus ST11	2009	2009	2016		28.05.2009□ □ □ □ 29.11.2023□ □ □ □ Zmiana właściciela□ □

P 9 0 5 1 2 0	PTU 0851A	Solbus ST11	2009	2009	2016		28.05.2009□ □ □ □ 20.10.2023 □ □ □ □ Zmiana właściciela□ □
P 5 0 5 0 1	PK 1437E	Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12.20	2011	2015	2016		03.10.2014
	5646 PR	Autosan H9-03			?	?	